

แผนกช่างกล

ชื่อ- ชุมชนใต้แนวน้ำ

สำหรับปฏิบัติงานด้าน - แผนกช่างกล

หัวข้อในการเล่าเรื่อง การคลายน็อตที่เป็นสนิม

สมาชิกในชุมชน จำนวน 14 คน ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------------------|----------|----------------------------|
| 1. พ.จ.อ.อุทัย ทัดแก้ว | คุณอำนวย | 8. จ.อ.อุทัย สมี่พวง |
| 2. จ.อ.พงศธร พรหมย่อง | คุณลิขิต | 9. จ.อ.ประกาศิต สายสว่าง |
| 3. จ.ต.อุดมศักดิ์ บัวเพื่อน | | 10. จ.อ.พรเทพ หลุมแก้ว |
| 4. จ.อ. เอกชัย รื่นสาต | | 11. จ.อ.วรรณชัย อุปมานะ |
| 5. จ.อ.นพดล คำโทน | | 12. จ.อ.จ.อ.ดำรงณ์ จบศรี |
| 6. จ.อ.สันติ เชื่องสอูง | | 13. จ.อ.แสงประมวล อุดมญาติ |
| 7. จ.อ.เอกชัย ใจซื่อ | | 14. จ.อ.กิติรัช ไวยมิตร |

ผู้เล่าเรื่อง จ.ต.ศิริวัฒน์ ว.

รูปภาพ



ตำแหน่ง ช่างกล ร.ล.จักรีนฤเบศร

จุดมุ่งหมาย

1. เพื่อให้กำลังพลมีความรู้ในการทำงานกับอุปกรณ์ที่มีสนิมเกาะติดแน่น

ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. ใช้สเปรย์ SONAX ฉีดบริเวณน็อตที่เป็นสนิมให้ทั่ว จากนั้นรอซักกระยะ
2. ใช้ค้อนเคาะที่ตัวน็อต เพื่อให้สนิมที่เกาะติดน็อตหลุดร่อน
3. ใช้ประแจหมุนคลายน็อต น็อตจะสามารถคลายออกได้ง่ายขึ้น
4. หากยังไม่คลายตัวให้ทำการฉีดสเปรย์และเคาะอีกรอบ

ข้อแนะนำ / ข้อพึงระวัง / เทคนิค

1. ระวังระวังขณะเคาะ และใช้ประแจ น็อตอาจขาดได้

คำถามในการเรียนรู้การปฏิบัติงาน

1. มีวิธีป้องกันไม่ใช้น็อตเป็นสนิมอย่างไรบ้าง ?